

**Resposta do DECEA sobre  
Correção ROTAER pista SNOF**

Segue resposta do DECEA:

“23B	<b>Notificação de Erro</b>	Categoria	Respondido	21.08.2014 às 20:45	25.08.2014 às 08:06
correção ROTAER SNOF					
<p>OURO FINO, MG INCORRETO: GRASS CORRETO: ASPH meu código ANAC é: 155.309 link indicado: <a href="http://www.aisweb.aer.mil.br/index.cfm?i=notam">index.cfm?http://www.aisweb.aer.mil.br/index.cfm?i=notam</a> <small>21.08.2014 às 20:45</small></p>					
<p>Caro usuário, A informação publicada no ROTAER está correta, pois a fonte oficial para o tipo de piso do aeródromo é a Portaria da ANAC. Verifique que a ANAC informa em <a href="http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/aerodromos/aerodromosPublicos.xls">http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/aerodromos/aerodromosPublicos.xls</a> que o tipo de piso é GRASS. Para mudar a Portaria da ANAC é preciso que o Administrador do Aeródromo entre em contato com a Gerência de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária (GENG) através do e-mail <a href="mailto:cadastro.aeroportuario@anac.gov.br">cadastro.aeroportuario@anac.gov.br</a> ou do endereço Av. Presidente Vargas, 850 - Centro- Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.071-001. A ANAC informará quais os documentos e os procedimentos necessários para a alteração.</p>					

“23B	<b>Notificação de Erro</b>	Categoria	Respondido	21.08.2014 às 20:45	25.08.2014 às 08:06
------	----------------------------	-----------	------------	---------------------	---------------------

Atenciosamente,  
Equipe SAC. *25.08.2014 às 08:06*

Agora só falta saber quem é o(a) Administrador(a) do Aeródromo... e cobrá-lo(a)...

Carlos Perin Filho  
ANAC nº 155.309

[ [www.carlospereinfilho.net/2014/25082014.pdf](http://www.carlospereinfilho.net/2014/25082014.pdf) ]